

کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد ۳



ID	Task Name
۱	اورهال پانلهای الکتریکی-ET۱۰
۲	START
۳	پانل #۲ UETP
۴	تمیزکاری پانل و تعویض فیلترهای آن
۵	چک روشنایی پانل و درست کردن روشنایی آن
۶	چک پانل SPACEHEATER
۷	چک سیل بودن درب پانل و لمیت سوئیچ درها
۸	چک محکم بودن اتصالات وایرها در تابلو
۹	چک وضعیت فنها و تعمیر و تعویض آنها در صورت لزوم
۱۰	چک وضعیت لامپهای آلارم و دیگر تجهیزات الکتریکی به لحاظ سالم بودن
۱۱	چک ارت پانل و درست کردن آن
۱۲	چک فیوزهای مدار فرمان پانل
۱۳	بازرسی تجهیزات الکتریکی از قبیل ترانسهای مدار فرمان ، رله های کمکی ، کنتاکتورها و غیره
۱۴	چک ترمینالهای اندازه گیری PT , CT
۱۵	چک ترمینال های حفاظتی PT , CT
۱۶	(چک تمام ولتاژهای متناوب و مستقیم پانل (۵۰ ولت مستقیم , ۱۱۰ ولت مستقیم و ۱۱۰ ولت متناوب
۱۷	پانل #۱ EIRP
۲۹	پانل #۲ UPRP
۴۳	پانل EXP
۵۷	پانل #۱ TSP
۷۱	پانل #۱ EXM
۸۵	پانل #۲ A/ANNC
۹۷	پانل #۱ ECP
۱۱۱	پانل - UCD
۱۱۲	پانل - UCP
۱۱۳	پانل - ESP
۱۱۴	(پانلهای محلی الکتروموتورهای ۶,۶ کیلو ولت (۱۱ عدد
۱۱۵	تمیزکاری پانل
۱۱۶	چک سیل بودن درب پانل جهت جلوگیری از ورود گرد و خاک
۱۱۷	چک آمپر متر پانل و سلکتور سوئیچ آن و کالیبره کردن آن
۱۱۸	چک ارت پانل و درست کردن آن
۱۱۹	چک مبدل دمای سیم پیچی موتور
۱۲۰	چک و بررسی عملکرد پوش باتوم های استارت و استاپ
۱۲۱	چک محکم بودن اتصالات وایرها در تابلو
۱۲۲	(پانلهای محلی الکتروموتورهای ۲۰۰ ولت (۳۰ عدد
۱۳۰	FINISH